


połączenie spawane



uchwyty rozłączne kontroli (3)

montować w zamkniętych skrzynkach na poziomie gruntu

przewód odprowadzający-drut stalowy ocynkowany DN8
przewodzić naciągowo

bednarka stalowa ocynkowana 40x5
do uziomu fundamentowego (połączenia spawane)

1. REZYSTANCJA UZIOMU NIE POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ 10 OHM;
2. POŁĄCZENIA PODZIEMNE NALEŻY ŁĄCZYĆ POPRZEC SPAWANIE;
3. POŁĄCZENIA NALEŻY ZABIEPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ FARBĄ OCYNKOWANĄ I TAŚMĄ DENS0;
4. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BIEDNARKI DO CZŁOWKO;
5. DO UZIOMU PODŁĄCZYĆ UZIEMIENIE WYRÓWNAWCZE BUDYNKU;
6. NALEŻY ZAPEWNIĆ POŁĄCZENIE METALICZNE W CONAJMNIJ 2 MIEJSCACH
7. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE INSTALACJI.

WOLZ TO INIE ELEMENT 17 MEI ALLOWE INSIALACUJ.

[illegible]